



# انتقال حرارت ۱

مدرس: نفیسه بینش

# فصل سوم:

## هدایت پایدار یک بعدی

۱-۳: هدایت پایدار یک بعدی بدون چشمه حرارتی

✓ کارتزین

✓ استوانه ای

✓ کروی

۲-۳: هدایت پایدار یک بعدی با چشمه حرارتی

✓ کارتزین

✓ استوانه ای

✓ کروی

۳-۳: محاسبات پره ها

۳-۱: هدایت پایدار یک بعدی بدون چشمه حرارتی

۳-۱-۱: دیواره ها (مختصات کارتزین)

الف) دیواره های ساده

$$\frac{1}{\alpha} \frac{dT}{dt} = \frac{d^2T}{dx^2} + \frac{q \cdot}{K}$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \rightarrow \frac{dT}{dx} = C_1$$

$$T = C_1x + C_2$$

با توجه به اینکه دو ثابت داریم، پس نیاز به دو شرط مرزی نیز برای محاسبه این ثوابت داریم.


• شرایط مرزی :

$$X=0 \rightarrow T=T_1$$

$$X=L \rightarrow T=T_2$$

$$T_1=C_1(0) + C_2 \rightarrow C_2=T_1$$

$$T_2=C_1(L) + T_1 \rightarrow C_1=\frac{T_2-T_1}{L}$$



$$T = \frac{T_2 - T_1}{L}x + T_1$$


معادله توزیع دما

شدت انتقال حرارت

$$q = -KA \frac{dT}{dx} = -KA \frac{T_2 - T_1}{L} = KA \frac{T_1 - T_2}{L} = \frac{T_1 - T_2}{L/KA}$$

$$q = \frac{T_1 - T_2}{R}; \quad R = L/KA$$

## ب) دیواره مرکب سری



$$q_t = \frac{T_1 - T_4}{R_t}$$


$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

نکته ۱:


$$q_t = q_1 = q_2 = q_3$$

نکته ۲: با توجه به نکته قبلی، می توان دمای سطح مشترک دیواره ها را محاسبه کرد:

$$\frac{T_1 - T_4}{R_t} = \frac{T_1 - T_2}{R_1} = \frac{T_2 - T_3}{R_2} = \frac{T_3 - T_4}{R_3} = \frac{T_1 - T_3}{R_1 + R_2}$$




## ج) دیوارہ مرکب موازی




$$q_t = \frac{T_1 - T_2}{R_t}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$



## (د) دیواره مرکب ترکیبی



$$q_t = \frac{T_1 - T_2}{R_t}$$

$$R_t = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} + R_3 + \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}}$$



مثال: شدت انتقال حرارت انتقالی در دیواره مرکب زیر را بدست آورید. مقادیر ضریب هدایتی لایه ها به شرح زیر است:

$$K_1 = 170 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$K_2 = 34 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$K_3 = 56 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$K_4 = 77 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$$



$$R_t = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} + R_4$$

$$R_1 = \frac{L_1}{K_1 A_1} = \frac{0.025}{170 * 0.1} = 1.47 * 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_2 = \frac{L_2}{K_2 A_2} = \frac{0.075}{34 * 0.05} = 44.1 * 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_3 = \frac{L_3}{K_3 A_3} = \frac{0.075}{56 * 0.05} = 26.7 * 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_4 = \frac{L_4}{K_4 A_4} = \frac{0.05}{77 * 0.1} = 6.49 * 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_t = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} + R_4 = 24.36 * 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$q_t = \frac{T_1 - T_2}{R_t} = \frac{370 - 66}{24.36 * 10^3} = 12520 \text{ w} = 12.5 \text{ KW}$$

## اثر جابجایی بر دیواره ساده:

یادآوری: در فصل اول برای جابجایی گفته شد:

$$R = 1/hA \quad \text{مقاومت جابجایی}$$

$$q = hA(T_1 - T_2) = \frac{T_1 - T_2}{1/hA}$$

دیواره ای به ضخامت  $L$  و ضریب هدایت حرارتی  $K$ ، از طرفین با دو سیال مختلف با درجه حرارت‌های  $T_{\infty 1}$  و  $T_{\infty 2}$  و ضریب‌های ثابت جابجایی  $h_1$  و  $h_2$  در تماس است.

$$R_{tot} = R_{1+} R_r + R_r$$

$$\dot{q}_x = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{tot}} = \frac{T_{\infty 1} - T_r}{R_1 + R_r} = \frac{T_1 - T_r}{R_r} = \dots$$

